



Ungefär 5 000 blöjor går åt under ett barns blöjperiod. Det blir många stunder på skötbordet...

GETTY IMAGES

Så säkra är skötborden

Otillåtna öppningar, vassa kanter och bord som rullar iväg under användning. Även om dagens fristående skötbord är stabila och rejäla hittades fel och brister i Vi Föräldrars test. Av: Martin Hansson/Testfakta

En bra och säker plats att byta blöjor på är ett måste under barnets första år. Allra säkrast är att byta blöja på golvet, men många föräldrar väljer trots allt ett skötbord för bekvämlighetens skull.

Vi Föräldrar gav Testfakta i uppdrag att testa åtta fristående golvskötbord. Borden testades mot den senaste säkerhetsstandarden från 2008.

– Generellt klarade sig borden bra. Det här

handlar i de flesta fall om rejäla och stabila skötbord, säger **Bengt-Åke Andersson**, testledare på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, laboratoriet som genomfört testerna.

Risk att klämma sig

Men det finns några allvarliga anmärkningar. Två av borden hade till exempel otillåtna öppningar som kan utgöra en klämrisk för barnet. På bordet *Victoria* från Rollabout finns en öppning mellan skötytan och bakstycket.

– Här finns det en risk att barnet kan få in fingrarna och fastna. I standarden finns noga angivet hur stor eller liten en öppning får vara och bordet avviker från denna.

Det andra bordet, från Babycare, har en otillåten öppning i trädbotten på skötytan. Öppningen hade inte utgjort ett problem om själva skötmadrassen hade varit i rätt storlek.

– Madrassen passar inte till själva bordet. Den är för kort vilket gör att det blir en glipa



8 golvskötbord testades – vänd▶▶▶

forts

längst fram där barnet kan få in ben eller fötter. Dessutom är dynan något för bred, vilket gör att kanterna som ska hindra barnet att rulla ut viker sig inåt.

Ett skötbord får heller inte ha vassa kanter som barnet kan skära sig på. Det har dock det italienska bordet *Open* från Primi Sogni. Skötytan går att lyfta upp om man vill bada barnet i en balja som sitter precis under. Och på handtagen sitter vassa piggar.

– De finns troligen där för att man inte ska glida om man är våt om händerna. Men piggarerna är riktigt vassa, drar du med ovsidan av handen över den blir det obehagliga rivmärken. Det är lätt hänt att barnet river sig vid en häftig rörelse eftersom de sitter precis i nivå med skötytan.

Saknar lås

Primi Sogni får även kritik för att det saknas låsanordning till rörstommen som håller ihop bordet. Skötbordet har hjul och tanken är att det ska gå att flytta runt enkelt i hemmet.

– Men om man till exempel ska lyfta bordet över en tröskel och tar tag under badbaljan faller hela skötbordet isär. Det är ganska irriterande och kan dessutom utgöra en säkerhetsrisk om man inte får ihop det på rätt sätt igen, säger Bengt-Åke Andersson.

Ett annat bord på hjul är *Sofia* från Troll. Under laboratoriets provning rullade det iväg trots att hjulen var fastlåsta.

– Belastar man bordet orkar låsanordningen inte hålla fast hjulen och bordet rullar iväg. Det är självklart inte bra. Dessutom saknas information om att hjulen ska vara fastlåsta under användning.

Enligt Kent-Inge Wilsson på Troll har man inte haft några problem med hjulens låsanordning tidigare. Nu kommer han att kontakta företaget som Troll köper hjulen av.

– Risker finns alltid att det har skett någon förändring hos underleverantören. Vi kommer även göra egna tester på våra skötbord. Det här är självklart något vi måste åtgärda. Och skulle det vara så att någon har ett skötbord från Troll hemma, där hjulens låsanordning inte fungerar som den ska, är de välkomna att kontakta oss och få ersättning, säger han.

Trots anmärkningarna tycker Bengt-Åke Andersson att de testade skötborden klarade sig bra. Inget av felet är så pass allvarligt att det utgör en direkt livsfara för barnet. På ett område brister det dock över nästan hela linjen.

– Ett par bord saknar bruksanvisning på svenska, ibland är monteringsanvisningen fel och flera bord saknar varningstexter. Jag tycker det är märkligt att man inte lägger mer tid och kraft på bruksanvisningen. ■■■



	Ikea Sniglar	Ikea Gulliver	Carlobaby Volare	Brio Changing	Primi Sogni Open	Babycare Golvskötbord	Rollabout Victoria	Troll Sofia
Cirkapris	299 kr	995 kr	900 kr	2 000 kr	1 500 kr	1 300 kr	4 000 kr	2 400 kr
Konsumentkontakt	ikea.se	ikea.se	carlobaby.com	brio.net	prinsochprinsessa.se	babyproffsen.se	rollabout.se	babyproffsen.se
Skötdyna ingår	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej
Badbalja	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Hjul	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
Produktbeskrivning	Enkelt träbord med ett hyllplan.	Träbord med två hyllplan och spjälor på kortsidorna.	Ihopfällbart bord i stål och plast. Skötdyna och badbalja ingår.	Träbord med två hyllplan, utdragbar låda och täckta kortsidor.	Konstruktion i stålrör och plast med hjul. Två hyllplan, skötdyna och integrerad badbalja.	Trådbacks-konstruktion med tre utdragbara backar samt sidohylla. Skötdyna ingår.	Träbord med två hyllplan och täckta sidor (spjälor på kortsidorna). Skötbordsmöbel med växafunktion. Kan byggas om till bord eller soffa.	Träbord på hjul med två hyllplan, låda och infällbar sidohylla.
Skötytans dimensioner	470 x 680 mm	485 x 740 mm	380 x 750 mm	560 x 750 mm	380 x 790 mm	560 x 680 mm	650 x 750 mm	550 x 755 mm
Anmärkningar								
Farliga öppningar	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Otillåten öppning i trådbotten på skötytan (risk att fastna med armar eller ben). Dynan för kort på längden (täcker inte öppningarna).	Otillåten öppning mellan skötyta och bakstycke (risk för att fastna med fingrar).	Utan anmärkning.
Skarpa kanter/vassa delar	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Vassa räfflingar på ovsidan av handtagen.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.	Utan anmärkning.
Hjul	Inga hjul.	Inga hjul.	Inga hjul.	Inga hjul.	Utan anmärkning.	Inga hjul.	Inga hjul.	Hjulen låser upp sig vid provning.
Kommentar	Mindre anmärkning på bruksanvisningen.	Mindre anmärkning på bruksanvisningen.	Ej svensk bruksanvisning.	Mindre anmärkning på bruksanvisningen.	Risk för att barnet river sig på vassa detaljer. Bordet faller isär när det lyfts. Ej svensk bruksanvisning.	Risk för att barnet fastnar med armar eller ben. Oklar monteringsanvisning.	Risk för att barnet fastnar med fingrar. Bristfällig dokumentation.	Risk för att bordet rullar trots låsta hjul. Mindre anmärkning på bruksanvisning.

Så gick testet till

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP har på Vi Föräldrars uppdrag testat åtta fristående golvskötbord mot den senaste säkerhetsstandarden för skötbord (EN 12221:2008). Laboratoriet har bland annat letat efter farliga öppningar och skarpa kanter samt testat hur hållbara och stabila skötborden är. I standarden finns även krav på hur bruksanvisningar och varningstexter ska vara utformade. Skötbordet från Babycare, *Victoria* från Rollabout samt *Sofia* från Troll levde inte upp till säkerhetsstandarden. De övriga fick godkänt med anmärkning.

Tänk på det här om skötdyna saknas

Till 5 av testets 8 skötbord måste en skötdyna köpas till. Många av bruksanvisningarna saknar information om hur tjock dynan får vara med hänsyn till skötbordets skyddskanter. Ju tjockare dyna, desto lägre blir kanterna.

Så kan du förebygga olyckor

- ▶ Lämna aldrig bebis på skötbordet. Håll alltid en hand på barnet och ta med barnet om du måste hämta någonting.
- ▶ Se till att skötbordet är så pass stort att barnet kan rulla åt sidorna.
- ▶ Skötbordet ska ha höga kanter på minst tre sidor.
- ▶ Ordna förvaringsplats för sådant som du behöver ha i närheten när du sköter om bebis, såsom blöjor, tvättserver, sophink. Det minskar behovet att gå iväg från skötbordet.
- ▶ Golvet är den säkraste skötplatsen.

KÄLLA: KONSUMENTVERKET

Många barn skadas på skötbordet

Varje år tar akutsjukvården emot 600 barn som fallit från skötbordet. Det innebär att barn dagligen skadas allvarligt i fallolyckor. 9 av 10 fall sker i badrummet där golvet ofta är hårt. Och eftersom barns huvud är tyngre än resten av kroppen så är det ofta huvudet som får ta smällen, vilket visas av att många skador är huvudskador. 25 procent av de barn som söker sjukvård är så allvarligt skadade att de måste läggas in.

KÄLLA: KONSUMENTVERKET